



A SU SERVICIO

# Nuestra Sociedad

## Lo que el socio no ve...

*Les confesamos que la primera intención de este reportaje era la de contarles a los socios del Casino de Madrid las mejoras, acondicionamientos y reformas que, como cada año, se realizan en época estival, la de menor afluencia de socios por estar de vacaciones. Pero, a la hora de informarnos, nos encontramos con mucho más: con la columna vertebral del Casino, aquella que no se ve, que no se aprecia, e, incluso, que no se valora, pero que es fundamental para el perfecto funcionamiento de este centenario y magnífico edificio sede del Casino de Madrid.*



*Puertas especiales RF (Resistencia ante el Fuego). A la derecha, sistema de cortina que convierte el ascensor en zona estanca ante un posible incendio.*


**N**uestro particular cicerone en este recorrido por el interior del Casino fue Manuel Ortega, responsable de Gran Círculo de Madrid, empresa concesionaria de nuestra entidad y responsable del mantenimiento del edificio.

**E**n el último año se han realizado en el Casino varias obras de reforma y adecuación a las nuevas normativas, entre otras, contra incendios. Los socios habrán visto las puertas que se han instalado en los enormes pasillos de la Sociedad: puertas especiales RF (resistencia ante el fuego) 60/90/120, que, además, en la medida de lo posible, han intentado

adecuarse estéticamente al edificio, colocando embellecedores y cristales especiales, que también tienen una resistencia máxima ante las llamas. Se han instalado un total de 70 puertas, algunas de ellas con un coste superior a los 2.000 euros.

**L**as nuevas bocas de incendio, cuentan con mangueras de última generación con sistemas especiales "para que no se hagan nudos, como pasaba hasta hace poco", y poseen un suministro de agua propio y autónomo proveniente del Canal de Isabel II.

**T**ambién se han instalado en varias zonas del Casino, aspersores contra incendios (fire sprinkler) con sistemas de extinción automática que, tras detectar la presencia de





A SU SERVICIO

# Nuestra Sociedad

Lo que el socio no ve...



fuego, vierte agua nebulizada (compuesto de agua y nitrógeno seco) que es mucho más densa y potente que el agua estándar, y que apaga el fuego no por la cantidad de agua, sino por la falta de oxígeno.

**E**n las cocinas nos encontramos con una sorpresa: encima de cada plancha, quemador... o cualquier otra zona donde se alcancen temperaturas elevadas, se han instalado una especie de grifos/aspersores, que lanzan gran cantidad de agua sobre la zona, en caso de activarse la alarma. Las cocinas del Casino también cuentan con modernos y potentes detectores de gas, que activan el protocolo necesario en caso de algún escape.

**E**n las escaleras "de servicio" también se ha instalado un sistema de aporte extra de aire que, en caso de incendio, favorece la ventilación y evita que el humo se acumule en las escaleras. Por otra parte, se ha instalado en toda la estructura metálica del edificio, un aislamiento ignífugo realizado con una "pasta" especial. También se han

creado zonas estancas, y se ha instalado en los ascensores un sistema por el cual, en caso de incendio, baja una "cortina" que lo convierte en zona estanca, fuera de peligro.



**S**ólo la adecuación a la normativa contra incendios ha supuesto un desembolso de 800.000 euros (más de 133 millones de pesetas). Y es necesario aclarar, que esta adecuación, junto con otras muchas que se han realizado el último año, y que han logrado que al Casino se le otorgue la pertinente licencia de funcionamiento, NO HA SUPUESTO NI UN EURO DE DESEMBOLSO para el bolsillo del socio.

**S**iguiendo nuestra visita a las "tripas" del edificio, también nos cuentan, entre otras cosas, que se han cambiado todos los cuadros eléctricos del edificio, "sólo el automático, ese que tenemos en casa que salta cuando se va la luz, ha costado 30.000 euros"; que se ha habilitado un cuarto especial para las basuras, climatizado y especialmente acondicionado; y que se ha instalado una campana extractora en el Restaurante



*Mangueras de última generación que poseen un sistema especial que impide que se formen nudos; poseen también un suministro de agua propio y autónomo.*

CASINO



Recoletos que ha obligado a construir, en los patios interiores del edificio, una “chimenea” que llega hasta la terraza (imagínense ustedes la de metros de “tubo” que ha habido que utilizar).

Otra sorpresa que nos hemos llevado es que, a pesar de sus 100 años, el Casino sigue, en materia de luz, criterios ecológicos: así, toda las bombillas utilizadas en los miles de metros de nuestra entidad son de bajo consumo. “El primer pedido que hicimos de bombillas, fue de 8.000 euros”.

Y, como siempre, este verano también se ha aprovechado para mejoras estéticas (caso del suelo del Salón Real, que ha sido pulido y abrigantado).

Las imágenes que ilustran este reportaje son sólo un pequeño apunte de todo lo que hay, y que el socio no ve. Al hacer la visita a los interiores del edificio para elaborar estas páginas, comentamos la conveniencia de que los socios supieran todo lo que día a día se hace en el mantenimiento de esta entidad, que, aunque no se ve, es fundamental

para el buen funcionamiento de la Institución, y, sobre todo, para la seguridad de sus socios. Y, volvemos a recordar, todas estas mejoras no han supuesto ningún desembolso por parte de nuestro Casino ni de sus socios, sino que es abonado por la empresa concesionaria: Gran Círculo de Madrid. Desde aquí nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento a Manuel Ortega por descubrirnos, “lo que el socio no ve”.



*Arriba, sistemas de extracción, y cuadro eléctrico. Junto a ellas, reproducción de la licencia de funcionamiento del edificio de Alcalá, 15.*

*Junto a estas líneas sistemas contra incendios por agua nebulizada (agua y nitrógeno).*

