



Casino Club de Golf



Puesta a punto

Desde comienzos del presente año 2012, el Casino Club de Golf Retamares está llevando a cabo, como los socios usuarios del club pueden comprobar, una serie de inversiones que tienen como objetivo el seguir siendo uno de los mejores clubs de golf de la Comunidad.

Tal y como nos cuentan los responsables del Club, la reforma más importante se está llevando a cabo en los bunkers del campo. “Dicha reforma viene siendo solicitada por los socios/jugadores desde un tiempo atrás ya que estos se encontraban contaminados con grava y han perdido totalmente su capacidad drenante —comenta Enrique Fernández de la Puente, Director Gerente del Club— lo cual afecta, tanto al juego diario del socio, como estructuralmente, ya que el sistema de drenaje del campo es un entramado de tuberías interconectadas entre ellas que van a parar, en su mayor medida, a los lagos del campo de golf”.

La reforma de los bunkers es muy compleja. Han de seguirse pasos muy precisos. En primer lugar se elimina la arena contaminada; esta arena, en el caso de que no esté excesivamente contaminada, es aprovechada para otras labores de mantenimiento. Igualmente, se retira la grava contaminada que rellena las zanjas de drenaje del bunker así como los tubos de drenaje que recorren esta. También, en caso necesario, se retiran los lodos provocados por el mal drenaje.

El siguiente paso consiste en comprobar el funcionamiento del sistema de drenaje desde la salida del bunker hasta el punto de conexión con el sistema general de drenaje del campo. En



muchos casos esta tubería se está encontrando atascada por raíces, restos vegetales, animales muertos, etc. por lo que tienen que ser restituida completamente y posteriormente comprobada.

Después, se determina el diseño definitivo del bunker intentando, si los problemas técnicos encontrados lo permiten, respetar el diseño original. Una vez confirmado el diseño, se rellena la base del bunker con material arcilloso, el cual será posteriormente compactado con la intención de conducir mediante escorrentía superficial el agua a la zanja drenante que estará situada en la base del bunker.

El nuevo sistema drenante está superando en metros al anterior existente, según cuenta los responsables de la reforma. En primer lugar se abre la zanja para posteriormente colocar un tubo poroso en su interior, rodeado de grava, previamente aprobadas sus características físicas y químicas por un laboratorio homologado buscando que cumplan las recomendaciones USGA para construcción de bunkers.

Finalmente, se rellena el bunker con 12 cm en la base y 8 cm en los taludes de arena apta para su uso en bunkers según las recomendaciones USGA y compatible con la grava mencionada anteriormente.

Como es lógico, todas estas obras conllevan una serie de daños realizados en los alrededores del bunkers, los cuales son reparados con establecimiento de tepe una vez que el bunker está terminado.

Estas delicadas labores de reparación de bunkers en el Casino Club de Golf Retamares, están en fase de ejecución, habiéndose realizado hasta el momento la reforma de los bunkers de green en los hoyos 2, 5, 6, 9 y 12. A continuación se realizará la reforma de los bunkers de green del hoyo 17. Posteriormente, tal y como nos confirma Enrique Fernández de la Puente, se realizará una parada para continuar con las labores ordinarias de mantenimiento, retomándose la actividad el próximo invierno.